

通学路の点検実施箇所一覧表

平成28年3月現在

通し番号	学校毎番号	学校名	通学路の危険・要注意箇所又は区間	通学路の状況・危険の内容	備考	対策内容	対策主体	実施時期
1	1	中新田小学校	田川:地区内町道	常に交通量が多い。歩道が狭い, 又は無いため, 通行は注意が必要。積雪時は特に危険	側溝/町道	交差点に「止まれ」の路面表示を行う	町建設課	実施済
2	2	中新田小学校	南町:薬局前交差点	東西方向の青信号点灯時間が短く, 児童が渡りきれない	国道	歩行者用の青信号点灯時間を延長	加美警察署	実施済
3	1	広原小学校	国道457号青風園入口交差点	見通しが悪い。草が生い茂っていて歩行者が道路にはみ出す	国道	①「通学路注意」の路面表示を設置 ②「通学路注意」の看板を設置 ③付近の支障木を伐採	①県北部土木事務所 ②町危機管理室 ③町危機管理室	①H28年度 ②実施済 ③実施済
4	2		アップルタウン前から古川方面への道路	十字路に止まれの標識が西側にしかなく, 交通事故が発生した	町道	①北進側に「一時停止」規制を実施 ②「止まれ」の路面表示を行う	①加美警察署 ②町建設課	①H28年度 ②実施済
5	1	東小野田小学校	国道347号石原バス停付近	交通量が多いところを自転車が横断するが, 横断歩道がない	国道	横断歩道及び照明装置の設置を検討	県北部土木事務所 加美警察署	未定
6	2		南小路一番付近丁字路	側溝の蓋が途中までしかない。水の流れも速いので危険	町道	側溝に蓋を設置	町小野田支所	実施済
7	1	西小野田小学校	学校東・国道347号線沿いの空き家	児童の通学路にあたり, 倒壊の危険性がある	住宅/国道	所有者に家屋の解体(撤去)を求める	町危機管理室 町小野田支所	随時
8	1	鹿原小学校	鹿原内坪の道路	通学路脇に面していて, 廃車やスチール棚, タイヤ等が無造作に山積みになっている	町道	道路敷地にある物品については所有者に撤去を求める	町小野田支所	随時
9	1	宮崎小学校	みやざきこども園前T字路	優先道路が定かではなく, 接触事故を起こしそうになったと保護者からの訴えあり	県道	①「一時停止」規制を実施 ②「止まれ」の路面表示を行う	①加美警察署 ②県北部土木事務所	H28年度
10	1	旭小学校	学校前檜野商店付近から町営旭住宅まで	交通量が多いにもかかわらず, 歩道が車道と縁石で区別されていない	県道	①「通学路注意」等の路面表示を行う ②学校付近に交通安全啓発看板を設置	①県北部土木事務所 ②町危機管理室	①未定 ②実施済
11	2		旭二番小宮運送前の交差点	交通量が多いにもかかわらず, 横断歩道がない	町道	交差点付近に交通安全啓発看板を設置	町危機管理室	実施済
12	1	賀美石小学校	沼ヶ袋交差点	事故が多い	町道	付近の「一時停止」看板を, より見やすい位置に移動	町宮崎支所	実施済
13	2		南鳥屋ヶ崎交差点	事故が多い	町道	①「一時停止」規制の実施 ②停止線の路面表示を実施 ③路肩の補修・外側線の設置	①加美警察署 ②町宮崎支所 ③町宮崎支所	①H28年度 ②H28年度 ③実施済
14	1	中新田中学校	中学校前道路、体育館前交差点	交通量が多く, 自転車の飛び出しも多い	町道	交差点に破線と十字マークを設置し注意喚起	町建設課	実施済
15	1	小野田中学校	小野田中学校の南側の農道	自動車の交通量が少ないため通学路としているが, 街灯が無くて暗い	町道	交通規制看板を設置	町小野田支所	未定

※鳴瀬小、宮崎中については対策を要する危険箇所無し

※上記対策の他に、各学校では引き続き児童生徒への交通安全指導を行っていく