



【状況】
常に交通量が多い。歩道が狭い、又は無いため、通行は注意が必要。積雪時は特に危険

【対策内容】
交差点に「止まれ」の路面表示を行う

小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 2 中新田小学校



小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 3 広原小学校



【状況】

見通しが悪い。草が生い茂っていて歩行者が道路にはみ出す

【対策内容】

- ①「通学路注意」の路面表示を設置
- ②「通学路注意」の看板を設置
- ③付近の支障木を伐採

広原小学校

小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 4 広原小学校





小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 6 東小野田小学校



【状況】
側溝の蓋が途中までしかない。
水の流れも速いので危険

【対策内容】
側溝に蓋を設置

小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 7 西小野田小学校



小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 8 鹿原小学校




【状況】
通学路に面している部分に、廃車やスチール棚、タイヤ等が無造作に山積みになっている

【対策内容】
道路敷地にある物品については所有者に撤去を求める



小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 10・11 旭小学校



小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 12 賀美石小学校



【状況】
交差点付近で事故が多い

【対策内容】
付近の「一時停止」看板を、より見やすい位置に移動

小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 13 賀美石小学校



小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 14 中新田中学校



小中学校通学路 対策箇所図

対策一覧表通し番号 15 小野田中学校

