

新庁舎建設地の造成時の盛土材搬入搬出履歴

| 時期 | 受け入れ元 | 工事名 | 数量 | 土質改良 | 土質試験 | 有害物試験 | 備考 |
|--------|---------------|----------------|-------|--------|--------|--------|-------------------|
| <搬入> | | | | | | | |
| H23.12 | 世紀東急工業(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 388 | なし | 実施せず | 実施せず | 路盤材(碎石)混入残土 |
| H23.12 | 東北舗道建設(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 83 | なし | 実施せず | 実施せず | 路盤材(碎石)混入残土 |
| H23.12 | 中鉢建設(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 368 | なし | 実施せず | 実施せず | 路盤材(碎石)混入残土 |
| H23.12 | 宮城建設工業(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 38 | なし | 実施せず | 実施せず | 路盤材(碎石)混入残土 |
| H23.12 | 鳴子道路災害(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 1,053 | なし | 実施せず | 実施せず | 崩落土 |
| H23.12 | 小野田建設(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 602 | なし | 実施せず | 実施せず | 路盤材(碎石)混入残土 |
| H23.12 | 荒産業(混内山)(県工事) | 震災復旧(道路災)関係 | 1,504 | なし | 実施せず | 実施せず | 崩落土 |
| H23.12 | 県北部土木事務所 | 国道347号宇津野道路改良 | 4,187 | セメント改良 | 実施結果あり | 実施結果あり | |
| H23.12 | 購入土 | 造成工事サーチャージ盛土 | 2,609 | なし | 成果品要確認 | 成果品要確認 | |
| H23.12 | 現地発生土の盛土転用 | 造成工事の掘削発生土 | 1,057 | なし | 実施せず | 実施せず | 側溝設置の際の掘削土 |
| H24.12 | 県北部土木事務所 | 大谷川砂防施設工事 | 1,000 | なし | 実施結果あり | 実施結果あり | 江合川ストックヤードより |
| H25.3 | 県北部土木事務所 | 江合川下流流路工工事 | 4,000 | なし | 実施結果あり | 実施結果あり | 江合川ストックヤードより |
| H25.10 | 県北部土木事務所 | 国道347号宇津野道路改良 | 3箇所計 | セメント改良 | 実施結果あり | 実施結果あり | |
| H25.10 | 県北部土木事務所 | 国道347号宇津野道路改良 | ↓ | セメント改良 | 実施結果あり | 上記同一 | |
| H25.10 | 県北部土木事務所 | 国道347号外川災害防除 | 5,000 | なし | 実施結果あり | 実施せず | |
| 随時 | 加美町 | 田川平柳線サーチャージ残土 | 3,000 | セメント改良 | 実施結果あり | 実施結果あり | H23.12の国道347残土と同一 |
| 随時 | 加美町 搬入土砂 | 災害復旧、道路改良、下水道等 | ? | なし | 実施せず | 実施せず | 随時搬入分 |

| | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|--------|----|------|------|----------------|
| <搬出> | | | | | | | |
| H29.10 | 加美郡西部土地改良区 | 東鹿原ほ場整備事業(表土) | -1,770 | なし | 実施せず | 実施せず | 南東に集積したほ場表土の搬出 |

23,118 m³ + ? (町の随時搬入した土砂の分)